

7020
sustentel
Vente
P

00000432

TEXACO PETROLEUM COMPANY

JORGE WASHINGTON 715
Y AVENIDA AMAZONAS
PHONE NOS: 237723 - 239652
523339 - 523340

APARTADO POSTAL 1006
CABLES: TEXPET
QUITO - ECUADOR

Quito, Ecuador, 19 de marzo de 19 (ilegible)

ECUA- 18V

PRODUCCIÓN - PROTECCIÓN AMBIENTAL
FOSAS DE RESERVA PARA REPARACIÓN

Sr. R. C. Shields
Coral Gables, Florida

Atención: Sr. E. L. Jonson

Se solicitan fondos por un monto de \$ 46.875 (37.5%) para reparar las fosas de reserva.

La División ha recibido una carta del Director General de Hidrocarburos (DGH) solicitando acción expedita para resolver un problema de contaminación causado por rotura de una fosa de reserva en terraplén. Tal rotura fue causada a lluvias excesivas y, en algunos casos, como resultado de un drenaje inadecuado de las fosas. El DGH ha solicitado que drenemos las fosas y las cubramos. Sin embargo, esto será significativamente más costoso. Además, aún tenemos el problema de la disposición de lodo sin contaminar el ambiente. Esperamos que el DGH acepte esta solución alternativa de reparar las fosas existentes.

El costo de reparación de las fosas de reserva y el suministro del drenaje adecuado es:

	<u>100%</u>	<u>37.5%</u>
Efectivo	125.000	46.875
No Efectivo	<u>2.000</u>	<u>750</u>
Total	127.000	47.625

Si usted concuerda con nuestra propuesta, se solicitará el acuerdo de Cepe y la aprobación del DGH antes de desembolsar cualquier gasto.

(firmado)
M. A. Martínez

HRC/edr.

cc: Sr. P.E. Wyche
(Exploración y Producción)
GULF, Coral Gables
Sr. T.A. O'Brien
GULF, Quito

APROBADO: (firmado)
FECHA: 3/31/76

ACUERDO: (firmado) _____
T. A. O'Brien

PET 041499

EL ORIGINAL FUE ENVIADO A MAM DE RCS EL 3/31/76