


**Gráfico 16**

Resultados de TPH en piscinas tomadas en Inspecciones Judiciales y Examen Pericial clasificada por la fuente de información.



De las 196 piscinas visitadas se halló que 46 pertenecían a pozos operados exclusivamente por Texaco, en donde se registran únicamente 4 piscinas que tienen resultados de TPH bajo los 1000 mg/Kg., el resto de piscinas tienen resultados de TPH entre 1.300 mg/Kg y 900.000 mg/Kg. De las 46 piscinas localizadas en pozos de operación exclusiva de Texaco, 15 piscinas pertenecieron al RAP, todas ellas constan como piscinas remediadas completamente, pero sólo 2 tienen resultados de TPH menores a 1000 mg/Kg.

**Tabla 16**

Número de piscinas con resultados de TPH, visitadas en Inspecciones Judiciales y Examen Pericial, en pozos operados exclusivamente por Texaco.

No	SITIO	NOMBRE DE PISCINA	DESCRIPCIÓN DE LA PISCINA EN EL RAP	COMENTARIO DEL RAP	RESULTADOS DE TPH (mg/Kg)	FUENTE DE DATOS DE TPH	POZO OPERADO POR
1	Aguarico 8	PIT 2	Oil Pit	Remediación completa	<120	Examen Pericial	TEXACO
2	Atacapi 5	PIT 2	Water Pit	Remediación completa	<120	Examen Pericial	TEXACO
3	Aguarico 8	PIT 3			187	Examen Pericial	TEXACO
4	Lago Agrio 20	PIT 4			591	Examen Pericial	TEXACO
5	Lago Agrio 6	PIT 1	Dry Pit	Remediación completa	1300	Texaco	TEXACO
6	Cononaco 6	PIT 1			1360	Demandantes	TEXACO
7	Sacha 57	PIT 1	Oil Pit	Remediación completa	2400	Texaco	TEXACO
8	Aguarico 4	PIT 2			2429	Examen Pericial	TEXACO
9	Lago Agrio 6	PIT 3			2815	Demandantes	TEXACO
10	Sacha 56	PIT 1	Water Pit	Remediación completa	3599	Examen Pericial	TEXACO
11	Shushufindi 32	PIT 1			4371	Examen Pericial	TEXACO
12	Parahuacu 2	PIT 2			4620	Examen Pericial	TEXACO

**HISTORIA E INVENTARIO DE PISCINAS DE DESECHOS ABIERTAS POR LA OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TEXPET EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA**


No	SITIO	NOMBRE DE PISCINA	DESCRIPCIÓN DE LA PISCINA EN EL RAP	COMENTARIO DEL RAP	RESULTADOS DE TPH (mg/Kg)	FUENTE DE DATOS DE TPH	POZO OPERADO POR
13	Shushufindi 18	PIT 1	Oil Pit	Remediación completa	4881	Demandantes	TEXACO
14	Sacha 94	PIT 1	Oil Pit	Remediación completa	5600	Texaco	TEXACO
15	Sacha 56	PIT 2			6692	Examen Pericial	TEXACO
16	Sacha 57	PIT 2	Oil Pit	Remediación completa	8100	Texaco	TEXACO
17	Aguarico 8	PIT 1	Oil Pit	Remediación completa	8183	Examen Pericial	TEXACO
18	Sacha 94	PIT 2	Oil Pit	Remediación completa	8700	Texaco	TEXACO
19	Lago Agrio 5	PIT 1	Oil Pit	Remediación completa	8830	Examen Pericial	TEXACO
20	Ron 1	PIT 1	Water Pit	Remediación completa	9632	Examen Pericial	TEXACO
21	Shushufindi 33	PIT 2			9667	Examen Pericial	TEXACO
22	Aguarico 4	PIT 1			10174	Examen Pericial	TEXACO
23	Shushufindi 55	PIT 1			10470	Examen Pericial	TEXACO
24	Shushufindi 18	PIT 2			11865	Demandantes	TEXACO
25	Shushufindi 4	PIT 5			12964	Demandantes	TEXACO
26	Parahuacu 2	PIT 1			16458	Examen Pericial	TEXACO
27	Lago Agrio 5	PIT 2	Water Pit	Usada por la comunidad local	20923	Examen Pericial	TEXACO
28	Atacapi 5	PIT 1	Water Pit	Remediación completa	21976	Examen Pericial	TEXACO
29	Aguarico 5	PIT 3			25229	Examen Pericial	TEXACO
30	Lago Agrio 20	PIT 3			27682	Examen Pericial	TEXACO
31	Aguarico 5	PIT 1			29529	Examen Pericial	TEXACO
32	Aguarico 5	PIT 2			36738	Examen Pericial	TEXACO
33	Shushufindi 50	PIT 3			44026	Examen Pericial	TEXACO
34	Sacha 4	PIT 2			71839	Demandantes	TEXACO
35	Lago Agrio 20	PIT 1			79144	Examen Pericial	TEXACO
36	Lago Agrio 15	PIT 2B			79842	Demandantes	TEXACO
37	Lago Agrio 15	PIT 1A			94885	Demandantes	TEXACO
38	Aguarico 4	PIT 3			113924	Examen Pericial	TEXACO
39	Parahuacu 3	PIT 1	Oil Pit	Remediación completa	206512	Examen Pericial	TEXACO
40	Lago Agrio 6	PIT 1			299431	Demandantes	TEXACO
41	Shushufindi 38	PIT 1			308790	Demandantes	TEXACO
42	Lago Agrio 35	PIT 1			414414	Examen Pericial	TEXACO
43	Shushufindi 38	PIT 2			476528	Demandantes	TEXACO
44	Sacha 4	PIT 1			849238	Demandantes	TEXACO
45	Shushufindi 4	PIT 1			900000	Demandantes	TEXACO
46	Shushufindi 4	PIT 3			900000	Demandantes	TEXACO

**9.2 Análisis de TPH en las piscinas observadas en Inspecciones Judiciales y en el Examen Pericial que fueron parte del RAP.**

De las 196 piscinas visitadas en Inspecciones Judiciales y Examen Pericial, se encontró que 76 piscinas pertenecieron al RAP, las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera:

**Gráfico 15**

Piscinas visitadas en Inspecciones Judiciales y Examen Pericial con resultados de TPH, clasificada por el RAP



### 9.3 Piscinas Remediación Completa

Las piscinas visitadas en el Examen Pericial e Inspecciones Judiciales que pertenecieron al RAP y se encuentran denominadas como Remediadas completamente presentan 9 resultados de TPH menores a 1000 mg/kg, y 45 resultados de TPH mayores a 1000 mg/Kg., como muestra el gráfico.

Gráfico 16

Resultados de TPH en piscinas Remediadas Completamente en el RAP




Tabla 17

Resultados de TPH en piscinas visitadas en Inspecciones Judiciales y Examen Pericial, que pertenecieron al RAP y fueron denominadas como Remediadas Completamente

No.	SITIO	NOMBRE DE LA PISCINA	RAP	NRAP	NFA	DESCRIPCION	COMENTARIO RAP	TPH (mg/Kg)	FUENTE DE DATOS	POZO OPERADO POR
1	Sacha 21	PIT 1	SI			Dry Pit	Remediación completa	34	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
2	Yuca 2B	PIT 2		SI		Oil Pit	Remediación completa	71	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
3	Aguarico 8	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	<120	Examen Pericial	TEXACO
4	Atacapi 5	PIT 2	SI			Water Pit	Remediación completa	<120	Examen Pericial	TEXACO
5	Shushufindi 46	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	<120	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
6	Sacha 6	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	200	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
7	Sacha 53	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	520	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
8	Sacha 51	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	700	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
9	Sacha 51	PIT 3	SI			Oil Pit	Remediación completa	970	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
10	Lago Agrio 6	PIT 1	SI			Dry Pit	Remediación completa	1300	Texaco	TEXACO
11	Shushufindi 8	PIT 2c		SI		Oil Pit	Remediación completa	1800	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
12	Shushufindi 24	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	2000	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
13	Shushufindi 24	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	2180	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
14	Sacha 57	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	2400	Texaco	TEXACO
15	Shushufindi 48	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	2700	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR

**HISTORIA E INVENTARIO DE PISCINAS DE DESECHOS ABIERTAS POR LA OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TEXPET EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA**

No.	SITIO	NOMBRE DE LA PISCINA	RAP	NRAP	NFA	DESCRIPCION	COMENTARIO RAP	TPH (mg/Kg)	FUENTE DE DATOS	POZO OPERADO POR
16	Sacha 10	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	2802	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
17	Shushufindi 48	PIT 4		SI		Oil Pit	Remediación completa	3000	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
18	Sacha 51	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	3100	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
19	Shushufindi 21	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	3133	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
20	Sacha 6	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	3300	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
21	Sacha 56	PIT 1	SI			Water Pit	Remediación completa	3600	Examen Pericial	TEXACO
22	Shushufindi 46	PIT 2b		SI		Oil Pit	Remediación completa	3697	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
23	Yuca 2B	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	3676	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
24	Auca 19	PIT 1	SI			Dry Pit	Remediación completa	4014	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
25	Lago Agrio 2	PIT 1	SI			Water Pit	Remediación completa	4777	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
26	Shushufindi 18	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	4881	Demandantes	TEXACO
27	Shushufindi 48	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	5000	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
28	Shushufindi 7	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	5334	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
29	Guanta 4	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	5510	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
30	Shushufindi 25	PIT 3		SI		Oil Pit	Remediación completa	5574	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
31	Sacha 94	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	5600	Texaco	TEXACO
32	Shushufindi 45A	PIT 3		SI		Oil Pit	Remediación completa	5721	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
33	Sacha 51	PIT 4	SI			Soil Remediation	Remediación completa	7200	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
34	Shushufindi 13	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	7415	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
35	Sacha 53	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	7430	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
36	Sacha 65	PIT 2		SI		Oil Pit	Remediación completa	7519	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
37	Sacha 57	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	8100	Texaco	TEXACO
38	Aguarico 8	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	8183	Examen Pericial	TEXACO
39	Sacha 94	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	8700	Texaco	TEXACO
40	Lago Agrio 5	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	8830	Examen Pericial	TEXACO
41	Ron 1	PIT 1	SI			Water Pit	Remediación completa	9632	Examen Pericial	TEXACO
42	Shushufindi 27	PIT 1a		SI		Oil Pit	Remediación completa	10452	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
43	Shushufindi 25	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	10956	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
44	Shushufindi 7	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	12715	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
45	Shushufindi 48	PIT 3		SI		Oil Pit	Remediación completa	13000	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
46	Shushufindi 45A	PIT 1A		SI		Oil Pit	Remediación completa	13290	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
47	Shushufindi 67	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	13587	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
48	Shushufindi 21	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	16033	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
49	Sacha 21	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	17000	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
50	Atacapi 5	PIT 1	SI			Water Pit	Remediación completa	21976	Examen Pericial	TEXACO




**HISTORIA E INVENTARIO DE PISCINAS DE DESECHOS ABIERTAS POR LA OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TEXPET EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA**

No.	SITIO	NOMBRE DE LA PISCINA	RAP	NRAP	NFA	DESCRIPCION	COMENTARIO RAP	TPH (mg/Kg)	FUENTE DE DATOS	POZO OPERADO POR
51	Shushufindi 27	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	26413	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
52	Sacha 65	PIT 1	SI			Soil Remediation	Remediación completa	32444	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
53	Sacha 18	PIT 2	SI			Oil Pit	Remediación completa	35380	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
54	Parahuacu 3	PIT 1	SI			Oil Pit	Remediación completa	206512	Examen Pericial	TEXACO

### 9.4 Piscinas Cerradas Previamente

Se encontró que de las 76 piscinas inspeccionadas, 11 fueron denominadas en el RAP como NFA, ya que fueron cerradas previamente y en las cuales no se hizo remediación, todas ellas presentan resultados de TPH sobre los 1000 mg/Kg y llegan a tener resultados máximos de TPH de 175.095mg/Kg.

**Gráfico 17**  
Resultados de TPH en piscinas Cerradas previamente al RAP



**Tabla 18**  
Resultados de TPH en piscinas visitadas en Inspecciones Judiciales y Examen Pericial, que pertenecieron al RAP y fueron denominadas como Cerradas Previamente

No.	SITIO	NOMBRE DE LA PISCINA	RAP	NRAP	NFA	DESCRIPCION	COMENTARIO RAP	TPH (mg/Kg)	FUENTE DE DATOS	POZO OPERADO POR
1	Auca Sur 1	PIT 1	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	1582	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
2	Aguarico 10	PIT 2	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	2014	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
3	Sacha 85	PIT 2	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	4300	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
4	Aguarico 10	PIT 3	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	8181	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
5	Aguarico 9	PIT 1	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	13947	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR


**HISTORIA E INVENTARIO DE PISCINAS DE DESECHOS ABIERTAS POR LA OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TEXPET EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA**

No.	SITIO	NOMBRE DE LA PISCINA	RAP	NRAP	NFA	DESCRIPCION	COMENTARIO RAP	TPH (mg/Kg)	FUENTE DE DATOS	POZO OPERADO POR
6	Aguarico 10	PIT 1	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	17544	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
7	Sacha 85	PIT 1	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	20000	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
8	Lago Agrio 1	PIT 1	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	21521	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
9	Auca Sur 1	PIT 2	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	40102	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
10	Sacha 18	PIT 1	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	41306	Examen Pericial	TEXACO-PETROECUADOR
11	Lago Agrio 16	PIT 1	SI		SI	Closed Pit	Cerrada previamente	175095	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR

**9.5 Piscinas Usadas por la Comunidad Local**

Se determinó con esta relación que existen piscinas que al categorizarlas como “Usadas por la Comunidad Local” se limitó la remediación puesto que el 60% de las muestras tienen resultados de TPH sobre los 1000 mg/Kg.

**Gráfico 18**  
Resultados de TPH en piscinas del RAP utilizadas por la comunidad local



**Tabla 19**

Resultados de TPH en piscinas visitadas de Inspecciones Judiciales y Examen Pericial, que pertenecieron al RAP y que fueron denominadas como de Uso por la Comunidad Local

SITIO	PISCINA	RAP	NRAP	NFA	DESCRIPCION	COMENTARIO RAP	TPH (mg/Kg)	FUENTE DE DATOS	POZO OPERADO POR
Sacha 85	PIT 4	SI		SI	Water Pit	Usada por la comunidad local	4	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
Shushufindi 45A	PIT 1	SI		SI	Water Pit	Usada por la comunidad local	967	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
Sacha 53	PIT 3	SI		SI	Water Pit	Usada por la comunidad local	1700	Texaco	TEXACO-PETROECUADOR
Shushufindi 25	PIT 2	SI		SI	Water Pit	Usada por la comunidad local	4423	Demandantes	TEXACO-PETROECUADOR
Lago Agrio 5	PIT 2	SI		SI	Water Pit	Usada por la comunidad local	20923	Examen Pericial	TEXACO

### 9.6 Piscinas que No detectaron Impactos

De las piscinas visitadas en las Inspecciones Judiciales y en el Examen Pericial, respecto de los resultados de hidrocarburos (TPH), existen cuatro piscinas, en las cuales no se realizaron actividades de remediación en el RAP debido a que “no detectaron impactos”, pero los resultados obtenidos muestran valores entre los 2600 a 63.000 mg/Kg.

**Gráfico 19**

Resultados de TPH sobre 1000 mg/Kg en piscinas del RAP, en las cuales no se detectó impactos

